

## ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ КСК10

Весовые терминалы КСК10 - это серия универсальных и многофункциональных весовых индикаторов и контроллеров. Весовые блоки КСК10 предназначены для отображения и контроля показаний весовых систем на одном или нескольких тензодатчиках (с использованием суммирующей коробки). Благодаря наличию выходных управляющих реле приборы КСК10 решают задачи контроля веса, наполнения емкостей, дозирования.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- К одному прибору можно подключить до четырех весовых систем, что делает использование КСК10 экономичным и удобным решением.
- Управляющие выходы (реле) гибко настраиваются под конкретную систему, позволяя решать обширный спектр задач.
- Семь вариантов исполнения дисплея позволяют подобрать наиболее удобное решение для вашей задачи.
- Подключение к ПК через интерфейс RS485, протокол обмена данных Modbus RTU/ASCII.
- Приборы предназначены для щитового монтажа, съемная клеммная колодка обеспечивает удобство подключения датчиков.
- Высокая скорость измерения показаний

**Весоизмерительные приборы КСК10 соответствуют международным стандартам качества и внесены в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации за №82032-21**

Номинальное напряжение питания	от 187 до 242 В, при частоте 50 гц
Допустимое напряжение питания	от 187 до 242 В
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Скорости измерения (частоты работы АЦП)	10/40 гц
Нелинейность, не более	15 ppm
Интерфейс для связи с ПК	Rs 485
Схема подключения тензодатчика	4-проводная
Минимальное входное сопротивление тензодатчиков на измерительный канал	50 Ом
Диапазон входного сигнала, мВ	-16...+16
Напряжение питания тензодатчиков, В	5
Диапазон измеряемых значений рабочего коэффициента, мВ/В	от 0,0 до 3,0
Диапазон измеряемого веса (силы)	определяется номиналом датчика
Рабочий диапазон температур	от -20 °C до +50 °C
Относительная влажность воздуха, не более	90%
Материал корпуса	металл (дюраль)
Тип монтажа	Щитовой
Габаритные размеры	96x96x120 мм
Токовый (анalogовый) выход для КСК10.1.5	0(4)...20mA и 0.....5(10) В

## ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ КСК10



Модельный ряд	Измерительных каналов	Управляющих реле на канал
KCK10.0	1	0
KCK10.1.2-1B3P	1	3
KCK10.1.4-1B5P	1	5
KCK10.2.1-2B2P	2	1
KCK10.2.1-2B4P	2	2
KCK10.2.1-3B3P	3	1
KCK10.2.1-4B4P	4	1
KCK10.2.1-4B4P(24B)	4	1
KCK10.1.5-1B1A5P	1	5

Весовые терминалы KCK10.1 и KCK10.2 имеют двухрядный дисплей. На верхнем индикаторе отображается измеренное значение, на нижнем – заданные значения порогов срабатывания выходных реле. Для многоканальных приборов индикация данных осуществляется последовательно на одном общем дисплее. Есть возможность управлять цветом свечения верхнего индикатора. Управление цветом улучшает визуальное восприятие и контроль за работой прибора. Также возможно дистанционное управление выходными реле через интерфейс RS485 по протоколу Modbus. KCK10.1 и KCK10.2 имеют две частоты измерения (работы АЦП): 10Гц и 40Гц по выбору. Частота измерения 40 Гц актуальна для динамического взвешивания.



Модельный ряд	Измерительных каналов	Управляющих реле на канал
KCK10.3-1B2P	1	2
KCK10.4-1B3P	1	3

Весовые терминалы KCK10.3 и KCK10.4 оснащены комбинированным цифро-знаковым дисплеем с дугообразной и с круговой светодиодной шкалой. Приборы наглядно отображают значения веса, имитируя показания традиционных стрелочных приборов, а также индицируют точные значения в виде цифр. Цвет графических шкал меняется по мере приближения к заданным значениям веса для удобства визуального контроля.



Модельный ряд	Измерительных каналов	Управляющих реле на канал
KCK10.5-1B2P	1	2
KCK10.5-2B4P	2	2

Весовые терминалы KCK10.5 оснащены светодиодным дисплеем. Прибор анализирует измеренное значение и управляет выходными устройствами в соответствии с заданными режимами работы прибора. В качестве выходных устройств в приборе используются электромагнитные реле. Работа всех выходов происходит независимо друг от друга. Прибор имеет несколько задаваемых режимов работы, выбор и установку которых осуществляет оператор.

## ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ КСК10



Модельный ряд	Измерительных каналов	Управляющих реле на канал
KCK10.6-2B4P	2	2

Двухканальные весовые терминалы КСК10.6 оснащены комбинированным цифро-знаковым дисплеем с вертикальными трёхцветными светодиодными шкалами. К прибору параллельно может быть подключено две весовые системы, результаты взвешивания одновременно отображаются на дисплее. Цвет графических шкал меняется по мере приближения к заданным значениям веса для удобства визуального контроля.

**Наши специалисты всегда готовы подобрать оптимальный комплект тензометрических датчиков под вашу задачу или предложить готовое решение: весовые измерительные системы (ВИС) для монтажа в различные технологические емкости или весовую платформу для взвешивания тарно-штучных грузов.**

### ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### **Контроль наполнения емкости.**

Емкость устанавливается на весовую платформу или непосредственно на тензодатчики, подключенные к весовому терминалу КСК10. Весовой блок непрерывно считывает сигнал тензодатчиков и контролирует вес содержимого емкости. Оператор через меню прибора задает максимальное или минимальное допустимое значение веса содержимого емкости (за вычетом массы тары). К управляющим выходам (реле) подключаются исполнительные устройства, включающие и выключающие подачу продукта. При достижении максимального заданного значения веса срабатывает реле, отключающее подачу продукта в емкость. Дополнительные реле могут приводить в действие звуковую или световую сигнализацию, оповещающую рабочий персонал о необходимости выполнения определенных работ. Также возможна настройка реле на включение аварийной сигнализации, которая останавливает технологическое оборудование при выходе значения веса за заданные границы.

#### **Полуавтоматический дозатор.**

Оператор через меню терминала задает значение веса одной или нескольких доз продукта и включает подачу материала. При достижении заданного значения веса срабатывает соответствующее реле весового блока, по сигналу которого прекращается подача первого компонента. При необходимости может быть начато дозирование второго и последующих компонентов в зависимости от числа реле прибора. При использовании КСК 10.1. можно установить до 10 значений (установок) выбрав их из быстрого меню. При заданном значении (установки) работает режим дозирования

#### **Автоматический контроль веса готовой продукции.**

Оператор настраивает одно реле на минимальное допустимое значение веса, а второе на максимальное. На платформу устанавливается контролируемый груз. При превышении заданных параметров веса или при недогрузе сработает первое или второе реле. Реле могут быть подключены к средствам сигнализации или иной автоматике, в результате срабатывания которых будет произведена забраковка изделия либо корректировка его веса.